

e-mail: pzl@pzlmielec.com.pl
www.pzlmielec.pl

Sygn. Nr M28/5/99/LTO-3

**WYKAZ BIULETYNÓW
WYDANYCH NA SAMOLOT PZL M28**

**LIST OF BULLETINS
ISSUED FOR THE PZL M28 AIRPLANE**

**ПУРЕЧЕНЬ БЮЛЛЕТЕНЕЙ
ИЗДАНЫХ НА САМОЛЕТ PZL M28**

Biuletyny w j. rosyjskim wydawane są od 2005 roku.
Bulletins in Russian language are issued since 2005.
Бюллетени на русском языке издаются с 2005 г.

Lp. It. № п	Nr biuletynu Bulletin No. № бюллетеня	Biuletyn dotyczy Bulletin Description По вопросу	Rodzaj biuletynu Bulletin Type Ид бюллетеня	Obowiązuje na samoloty Applicability Действует на самолеты	Dyrektywa zgodności Airworthiness Directive Директива летной годности
01/96	K/0180.01/96	Wymiany wskaźników pracy silnika oraz wsporników poręczy desantowej na samolocie o nr fabr. AJE001-02. Replacement of Engine Operation Indicators and Parachutist Hand-Rail Brackets on the Airplane Manufacturer's Number AJE001-02	Serwisowy Service	AJE001-02	
02/97	K/0180.02/97	Poprawy instalacji hydraulicznej samolotu Modification of Airplane Hydraulic System	Obowiązkowy Mandatory	AJE001-02 do AJE001-05 i AJE001-09 AJE001-02 thru AJE001-05 and AJE001-09	
03/97	K/0180.03/97	Wymiany osłon mechanizmu bezwładnościowego w kołach głównych Replacement of Main Wheel Inertia Mechanism Shields	Obowiązkowy Mandatory	AJE001-02 do AJE001-05 oraz AJE001-09 AJE001-02 thru AJE001-05 and AJE001-09	
004/97	K/12.004/97	Modyfikacji instalacji paliwowej Modification of Fuel System	Obowiązkowy Mandatory	AJE001-01 oraz AJE001-03 do AJE001-08 AJE001-01 and AJE001-03 thru AJE001-08	
005/97	K/12.005/97	Uszczelnienie zbiorników paliwowych Sealing of Fuel Tanks	Obowiązkowy Mandatory	AJE001-03 do AJE001-08 AJE001-03 thru AJE001-08	

Lp. It. № п	Nr biuletynu Bulletin No. № бюллетеня	Biuletyn dotyczy Bulletin Description По вопросу	Rodzaj biuletynu Bulletin Type Ид бюллетеня	Obowiązuje na samoloty Applicability Действует на самолеты	Dyrektywa zgodności Airworthiness Directive Директива летной годности
006/97	K/12.006/97	<p>Udoskonalenia konstrukcji samolotu:</p> <ul style="list-style-type: none"> - wprowadzenie układu ręcznego otwierania prawej pokrywy drzwi luku wejściowego; - wprowadzenie blokad pokryw drzwi luku wejściowego w położeniu otwartym na ziemi przy ręcznym otwarciu pokryw; - wprowadzenie uchwytów do zamocowania podnośnika oporowego umożliwiających jego przewożenia w samolocie; - wprowadzenie poręczy drzwi bocznych; - wprowadzenie poręczy mocowanej do półki bagażowej; - wprowadzenie podłokietników foteli załogi; - wprowadzenie zwory w układzie radiostacji KHF 960; - wprowadzenie głośników w kabinie załogi; - wymiana schodków wejściowych (dodanie jednego stopnia); 	Serwisowy	AJEP1-01, AJE001-01 do AJE001-10	

Lp. It. № п	Nr biuletynu Bulletin No. № бюллетеня	Biuletyn dotyczy Bulletin Description По вопросу	Rodzaj biuletynu Bulletin Type Ид бюллетеня	Obowiązuje na samoloty Applicability Действует на самолеты	Dyrektywa zgodności Airworthiness Directive Директива летной годности
		<p>Airplane design improvement:</p> <ul style="list-style-type: none"> - manual operation of the RH portion of the camshell door; - door lock for "open" position on ground, with manual door-leat opening; - fixture for support jack installation to enable its carriage onboard the plane; - side door railing; - railing attached to the baggage rack; - crewmember seat armrests; - armature in the KHF 950 radio system; - loudspeakers in the cockpit; - replacement of the trap stairs (introduction of an additional step). 	Service	AJEP1-01, AJE001-01 thru AJE001-10	

Lp. It. № п	Nr biuletynu Bulletin No. № бюллетеня	Biuletyn dotyczy Bulletin Description По вопросу	Rodzaj biuletynu Bulletin Type Ид бюллетеня	Obowiązuje na samoloty Applicability Действует на самолеты	Dyrektywa zgodności Airworthiness Directive Директива летной годности
007/97	K/12.007/97	<p>Modyfikacji samolotu:</p> <ul style="list-style-type: none"> - zmiana nakrętki mocowania koła podwozia przedniego; - zmiana instalacji drenażu gondol silników oraz wprowadzenie nowych otworów drenażowych; - wprowadzenie nowych otworów drenażowych w kadłubie; - wprowadzenie listwy (spoilera) drzwi luku wejściowego; - wymiana podkładki w światłach antykolidacyjnych; - wprowadzenie rezystorów w układzie przepływomierzy; - zabudowa pokrywy zabezpieczającej przełączniki "TEST PRĄDNIC"; - zabudowa tabliczek z opisem bezpieczników wzbudzenia prądnic; - wymiana tabliczek określających pojemność instalacji paliwowej w kabinie załogi; - zamiana tabliczek przycisków kolejności wypracowania paliwa; - zmiana napisów przy wlewach do zbiorników paliwowych; - wymiana śrub mocowania sektora lewej sterownicy nożnej; 	Obowiązkowy	AJEP1-01 oraz AJE001-01 do AJE001-10	

Lp. It. № п	Nr biuletynu Bulletin No. № бюллетения	Biuletyn dotyczy Bulletin Description По вопросу	Rodzaj biuletynu Bulletin Type Ид бюллетения	Obowiązuje na samoloty Applicability Действует на самолеты	Dyrektywa zgodności Airworthiness Directive Директива летной годности
		Airplane design improvement: - change of the nose wheel attach bolt nut; - modification of the engine nacelle drain system and incorporation of new drains; - incorporation of new drains hole in the fuselage; - introduction of a spoiler in the entrance door; - replacement of anti-collision light washer pad; - introduction of resistors in the flowmeter system; - installation of a protection cover over "GEN. TEST" switches; - installation of placards with description of generator inducer circuit breakers; - change/revision of placards in the cockpit defining fuel system capacity; - change of the fuel tank burn-out sequence switches placards; - change of inscriptions at fuel tank fillers; - replacement of bolts in the LH rudder quadrant attach joints.	Mandatory	AJEP1-01 and AJE001-01 thru AJE001-10	
008/97	K/12.008/98	Doboru par wskaźników temperatury między turbinami silników (ITT) Selection of engine interturbine temperature (ITT) indicators Pairs	Serwisowy Service	AJE001-03 do AJE001-08 AJE001-03 thru AJE001-08	
009/98	K/12.009/98	Modyfikacji samolotu: - gruntowanie i malowanie wewnętrznych powierzchni osi wahacza podwozia przedniego; - uszczelnienia tylnej zaślepki i otwór w ciężarku wyważającym lotki; - modyfikacja tunelu doprowadzającego powietrze do chłodnicy oleju. Airplane design improvement: - ground- and top-painting of the nose gear rocker axle inner side; - sealing the rear plug and the hole in the aileron weight; - modification of the oil cooler ain induction channel;	Obowiązkowy Mandatory	AJE001-01 do AJE001-10 i AJEP1-01 AJE001-01 thru AJE001-10 and AJEP1-01	
010/98	E/12.010/98	Modyfikacji samolotu: - wzmocnienie przegrody na 21 wrędze; - modyfikacja owiewek konsola podwozia-kadłub; - wzmocnienie miejsc mocowania anten VHF CJ-121.	Serwisowy	AJE001-01 do AJE001-10	

Lp. It. № п	Nr biuletynu Bulletin No. № бюллетения	Biuletyn dotyczy Bulletin Description По вопросу	Rodzaj biuletynu Bulletin Type Инд бюллетения	Obowiązuje na samoloty Applicability Действует на самолеты	Dyrektywa zgodności Airworthiness Directive Директива летной годности
		Modification of Airplane: - reinforcement of the partition at frame 21; - landing gear pedestal-to-fuselage fairing modification; - reinforcement of the VHF CJ-121 aerial installation area.	Service	AJE001-01 thru AJE001-10	
011/98	E/12.011/98	Remont usterzenia Vertical Tail Repair	Servisowy Service	AJE001-06	
012/98	E/12.012/98	Przeglądu węzłów łączących w usterzeniu ogonowym Inspection of tail attach joints	Obowiązkowy Mandatory	AJEP1-01, AJE001-01, AJE001-03 do AJE001-10, AJEP1-01, AJE001-01, AJE001-03 thru AJE001-10,	SP-0035-1998-A
013/98	E/12.013/98	Uzupełnienie do biuletynu K/0180.02/97 Supplement No.1 to bulletin K/0180.02/97	Obowiązkowy Mandatory	AJE001-02	SP-0034-1998-A
014/99	E/12.014/99	Wymiany śrub w amortyzatorach zawieszenia silnika. Replacement of bolts in engine mount shock dampers.	Obowiązkowy Mandatory	AJEP1-01 oraz AJE001-01 do AJE001-10. AJEP1-01 and AJE001-01 thru AJE001-10.	SP-0033-1999-A
015/99	E/12.015/99	Poprawy mocowania sterów kierunku i wysokości Rudder and Elevator Attachment Correction	Obowiązkowy Mandatory	AJEP1-01; AJE001-01; od AJE001-03 do AJE001-10 oraz AJE001-13 i AJE001-14 AJEP1-01; AJE001-01; AJE001-03 thru AJE001-10 and AJE001-13 &AJE001-14	SP-0075-1999-A
016/99	E/12.016/99	Modyfikacji obwodu zlewu instalacji hydraulicznej. Modification of drain line in hydraulic system	Servisowy Service	AJEP1-01 oraz AJE001-01 do AJE001-10. AJEP1-01 and AJE001-01 thru AJE001-10.	
017/99	E/12.017/99	Zróżnicowania zaworów naziemnego zasilania Differentiation of Ground Charging Valves	Servisowy Service	AJEP1-01 oraz AJE001-01 do AJE001-10 oraz AJE001-13 i -14 AJEP1-01 and AJE001-01 thru AJE001-10 and AJE001-13 and -14	
018/99	E/12.018/99	Modyfikacji instalacji klimatyzacji Modification of Air-Conditioning System	Servisowy Service	AJE001-03 do AJE001-10 AJE001-03 thru AJE001-10	

Lp. It. № п	Nr biuletynu Bulletin No. № бюллетеня	Biuletyn dotyczy Bulletin Description По вопросу	Rodzaj biuletynu Bulletin Type Инд бюллетеня	Obowiązuje na samoloty Applicability Действует на самолеты	Dyrektywa zgodności Airworthiness Directive Директива летной годности
019/99	E/12.019/99	Pęknięć wlotów powietrza do silnika	Obowiązkowy	AJEP1-01, od AJE001-01 do AJE001-10 oraz AJE001-13, -14, -15	SP-0054-1999-A
		Engine Airscoop Cracking	Mandatory	AJEP1-01, AJE001-01 thru AJE001-10 and AJE001-13, -14, -15	
020/99	E/12.020/99	Przeglądu sygnalizatorów ciśnienia P18M	Obowiązkowy	AJEP1-01, od AJE001-01 do AJE001-10, oraz AJE001-13, -14	SP-0060-1999-A
		P18M Pressure Transmitter Inspection	Mandatory	AJEP1-01, AJE001-01 thru AJE001-10, and AJE001-13, -14	
021/99	E/12.021/99	Podkładki między kołnierzami wałów silnika i śmigła	Serwisowy	AJEP1-01, od AJE001-01 do AJE001-10 oraz AJE001-13 i -14	
		Washer between engine shaft flange and propeller shaft flange	Service	AJEP1-01, AJE001-01 thru AJE001-10 and AJE001-13 and -14	
022/99	E/12.022/99	Dopuszczenie samolotu do eksploatacji z max. ciężarem startowym 7500 kG	Obowiązkowy	AJE001-01	
		Refers to airplanes for Polish operator only	Mandatory		
023/01	E/12.023/01	Poprawa szczelności bagażnika podkadłubowego oraz modyfikacja węzłów mocowania bagażnika do kadłuba	Serwisowy	Dostarczone przed końcem maja 2000 roku	
		Modifucation of the underfuselage baggage pod-to-fuselage attachment joints for higher pod tightness and intergrity	Service	Delivered before the end of May 2000	
024/99	E/12.024/99	Wyważania lotek	Obowiązkowy	AJE001-01 do AJE001-10 i AJE001-13 i AJE001-14	SP-0070-1999-A
		Aileron balance	Mandatory	AJE001-01 through AJE001-10 and AJE001-13 & -14	
025/00	E/12.025/00	Wymiany owiewki goleni podwozia przedniego oraz modernizacji holownika.	Serwisowy	AJE001-19 , AJE001-20	
		Replacement of the nose gear leg fairing and modernization of the tow-bar	Service		
026/00	E/12.026/00	Wymiany przewodów gumowych w instalacji paliwowej i olejowej	Obowiązkowy	AJE001-13 ÷ AJE001-17; AJE001-19 &-20; AJE002-01 &-02	SP-0078-2000-A

Lp. It. № п	Nr biuletynu Bulletin No. № бюллетеня	Biuletyn dotyczy Bulletin Description По вопросу	Rodzaj biuletynu Bulletin Type Ид бюллетеня	Obowiązuje na samoloty Applicability Действует на самолеты	Dyrektywa zgodności Airworthiness Directive Директива летной годности
		Replacement of rubber in the fuel and oil system	Mandatory	AJE001-13 trough AJE001-17; AJE001-19 &-20; AJE002-01&-02	
027/00	E/12.027/00	Wprowadzenia osłon przewodów klimatyzacji Introduction of air-conditioning system duct covers	Serwisowy Service	AJE001-19 , AJE001-20	
028/00	E/12.028/00	Modernizacji foteli pasażerskich Passenger Seat Upgrading	Serwisowy Service	AJEP1-01;AJE001-01 do AJE001-10; AJE001-13 do AJE001-17 AJEP1-01;AJE001-01 through AJE001-10; AJE001-13 through AJE001-17	
029/00	E/12.029/00	Zmiany miejsca mocowania paska ograniczającego wychylenie tablicy przyrządów Relocation of the instrument panel deflection limiter strip attachment	Obowiązkowy Mandatory	AJEP1-01; AJE001-01 do AJE001-08; AJE001-13 do AJE001-17 AJEP1-01; AJE001-01 trough AJE001-08; AJE001-13 trough AJE001-17	SP-0079-2000-A
030/00	E/12.030/00	Zarezerwowany Reserved			
031/00	E/12.031/00	Wymiany wyłącznika bezwładnościowego w układzie rejestratora pokładowego BUR-1 Inertia OFF-Switch in the BUR-1 Flight Data Recorder	Obowiązkowy Mandatory	AJE001-19, AJE001-20	SP-0095-2000-A
032/00	E/12.032/00	Modyfikacji systemu autopilota KFC 325 Modification of KFC 325 Autopilot System	Serwisowy Service	AJE001-19, AJE001-20 od AJE002-01 do AJE002-06 AJE001-19, AJE001-20 AJE002-01 through AJE002-06	
033/00	E/12.033/00	Modernizacji drzwi bocznych LH Door Modification	Serwisowy Service	AJE001-01, AJE001-03 do AJE001-10, AJE001-13 do AJE001-17, AJE001-01, AJE001-03 through AJE001-10, AJE001-13 through AJE001-17,	
034/00	E/12.034/00	Zmiany miejsca zabudowy dajników KMT 112 żyrobosoli KCS 55A i KCS 305 Change in location of KMT 112 Transmitters for the KCS 55A and KCS 305 Gyrocompass	Serwisowy Service	AJE001-01 do AJE001-17 oraz na AJEP1-01 AJE001-01 through AJE001-17 and AJEP1-01	
035/00	E/12.035/02	Resursu samolotu	Serwisowy	od AJE001-01 do AJE002-10	

Lp. It. № п	Nr biuletynu Bulletin No. № бюллетеня	Biuletyn dotyczy Bulletin Description По вопросу	Rodzaj biuletynu Bulletin Type Инд бюллетеня	Obowiązuje na samoloty Applicability Действует на самолеты	Dyrektywa zgodności Airworthiness Directive Директива летной годности
		Airplane Service Life	Service	AJE001-01 through AJE002-10	
036/01	E/12.036/01	Wymiana dźwigni w układzie sterowania kołem przednim	Obowiązkowy	AJE001-19, - 20, od AJE002-01 do AJE002-06	SP-0027-2001-A
		Replacement of lever in the nose wheel steering system	Mandatory	AJE001-19, - 20, AJE002-01 through AJE002-06	
037/01	E/12.037/01	Zmiany instalacji klimatyzacji	Serwisowy	AJE001-19, AJE001-20, AJE002-01 do AJE002-04	
		Change of air conditioning system	Service	AJE001-19, AJE001-20, AJE002-01 through AJE002-04	
038/01	E/12.038/00	Wymiany wkrętów mocujących pokrywy zbiornika	Obowiązkowy	AJEP1-01, AJE001-01 do AJE001-10, AJE001-13 do AJE001-20, AJE002-01 do AJE002-10	SP-0017-2001-A
		Replacement of the fuel tank covers attach screws	Mandatory	AJEP1-01, AJE001-01 through AJE001-10, AJE001-13 through AJE001-20, AJE002-01 through AJE002-10	
039/00	E/12.039/00	Zmiana terminu wymiany przewodów gumowych w instalacji paliwowej i olejowej	Obowiązkowy	AJE001-13 do AJE001-17 AJE001-19 i AJE001-20, AJE002-01 i AJE002-02	
		Change of replacement schedule for rubber hoses in the fuel and oil systems	Mandatory	AJE001-13 through AJE001-17 AJE001-19 & AJE001-20, AJE002-01 & AJE002-02	
040/01	E/12.040/01	Zmiana konfiguracji przewodów instalacji paliwowej	Obowiązkowy	AJEP1-01; AJE001-01 do AJE001-10 AJE001-13 do AJE001-20 AJE002-01 do AJE002-07	SP-0022-2001-A
		Change in configuration of a fuel system line	Mandatory	AJEP1-01; AJE001-01 through AJE001-10 AJE001-13 through AJE001-20 AJE002-01 through AJE002-07	
041/		Zarezerwowany- Reserved			
042/03	E/12.042/03	Kabiny pasażerskiej o podwyższonym standardzie	Serwisowy	AJE001-19 do AJE002-10	
		Passenger Compartment of Improved Standard	Service	AJE001-19 thru AJE002-10	

Lp. It. № п	Nr biuletynu Bulletin No. № бюллетения	Biuletyn dotyczy Bulletin Description По вопросу	Rodzaj biuletynu Bulletin Type Инд бюллетения	Obowiązuje na samoloty Applicability Действует на самолеты	Dyrektywa zgodności Airworthiness Directive Директива летной годности
043/01	E/12.043/01	Wymiana dźwigni jednoramiennej w układzie sterowania kołem przednim (Uzupełnienie biuletynu E/12.036/2001)	Obowiązkowy	AJE001-19; AJE001-20, AJE002-01 do AJE002-10	SP-0056-2001-A
		Replacement of one single-arm lever in the nose wheel steering system (Supplement of Bulletin No. E/12.036/2001).	Mandatory	AJE001-19; AJE001-20, AJE002-01 through AJE002-10	
044/01	E/12.044/01	Przeglądu spoin goleni podwozia głównego	Obowiązkowy	AJE001-02 do AJE001-09 AJE001-13 do AJE002-10	SP-0117-2001-A
		Inspection of the main landing gear leg welds	Mandatory	AJE001-02 through AJE001-09 AJE001-13 through AJE002-10	
045/01	E/12.045/01	Poprawy zabezpieczenia przed wyładowaniami atmosferycznymi	Serwisowy	AJEP1-01, AJE001-01 do (through) AJE001-09, AJE001-13 do (through) AJE002-10.	
		Modification of the lightning protection	Service		
046/01	E/12.046/01	Wymiany dźwigni dwuramiennej oraz jednoramiennej w układzie sterowania kołem przednim.	Obowiązkowy	AJE001-19, AJE001-20, od (from) AJE002-01 do (to) AJE002-10	SP-0104-2001-A
		Replacement of the Double-Arm Lever and Single-Arm Lever in the nose wheel steering system	Mandatory		
047/01	E/12.047/01	Wzmocnienie noska skrzydła	Obowiązkowy	AJE001-01 do (to) AJE001-09; AJE001-13 do (to) AJE002-10	SP-0039-2002-A
		Wing nose structure reinforcement	Mandatory		
048/01	E/12.048/01	Dostosowanie samolotów M28 model 02 do zwiększonego ciężaru do startu i lądowania wynoszącego 7500 kG	Serwisowy	AJE001-01	
		Accommodation of M28 Model 02 Airplane to increased MTOW 7500 kFG Refers to airplanes for Polish operator only	Service		
049/01	E/12.049/01	Przewodu paliwowego w gondoli silnika (Uzupełnienie biuletynu E/12.040/2001)	Obowiązkowy	AJEP-01 AJE001-02 do (to) AJE001-09 AJE001-13 do (to) AJE002-10	SP-0130-2001-A
		Fuel line in the engine nacelle	Mandatory		
050	E/12.050/01	Zabezpieczenia bloku BI-2A przed wpływem wilgoci w instalacji przeciwpożarowej silników	Obowiązkowy	AJE001-01 do (to) AJE002-10	SP-0019-2002-A
		Protection of the BI-2A Unit against a moisture effect in the engine fire-fighting system	Mandatory		
051	E/12.051/02	Modernizacji instalacji klimatyzacji	Serwisowy	AJE001-19; AJE001-20; AJE002-01 do (to) AJE002-10	
		Modernization of Air Conditioning System	Service		

Lp. It. № п	Nr biuletynu Bulletin No. № бюллетения	Biuletyn dotyczy Bulletin Description По вопросу	Rodzaj biuletynu Bulletin Type Ид бюллетения	Obowiązuje na samoloty Applicability Действует на самолеты	Dyrektywa zgodności Airworthiness Directive Директива летной годности
052	E/12.052/01	Wymiany przyrządów pracy silnika	Serwisowy	AJE001-19 do (to) AJE002-10	
		Replacement of the engine operation instruments	Service		
053	E/12.053/02	Naprawy i wymiany kolektorów wydechowych	Serwisowy	Wszystkie samoloty będące w eksploatacji	
		Repair and Replacement of Exhaust Pipes	Service	All airplane in service	
054	E/12.054/02	Modernizacji zawory ładowania amortyzatora podwozia przedniego	Serwisowy	AJE001-19; od (from) AJE002-01 do (to) AJE002-10	
		Modernization of the nose gear shock absorber charging valve.	Service		
055	E/12.055/02	Wymiany tłoczyska amortyzatora podwozia przedniego	Serwisowy	AJE001-19, -20, od (from) AJE002-01 do (to) AJE002-10	
		Replacement of the Nose Landing Gear Shock-Absorber Piston Rod	Service		
056	E/12.056/02	Wymiany złącz paliwomierza	Serwisowy	AJE001-19 do (to) AJE001-20, AJE002-01 do (to) AJE002-10 i (and) AJE003-01	
		Replacement of Fuel Gauge Joint	Service		
057	E/12.057/02	Wymiany wkrętów mocujących pokrywy zbiornika paliwa	Obowiązkowy	AJEP1-01; AJE001-01 do (to) AJE001-04; AJE001-07 do (to) AJE001-09; AJE001-13 do (to) AJE001-20; AJE002-01 do (to) AJE002-10	SP-0091-2002-A
		Replacement of the fuel tank covers attach screws	Mandatory		
058	E/12.058/02	Wymiany styczników w układzie zasilania prądem stałym 28V	Obowiązkowy	AJEP1-01, AJE001-01 do (to) AJE001-09, AJE001-13 do (to) AJE001-20, AJE002-01 do (to) AJE002-10	SP-0118-2002-A
		Replacement of contactors in the 28V DC supply system	Mandatory		
059	E/12.059/03 i (and) Errata I /2007	Wymiany profilu między kadłubem a konsolą podwozia	Serwisowy	AJE001-02 do (to) AJE001-09 AJE001-13 do (to) AJE001-20 AJE002-01 do (to) AJE002-10	
		Replacement of Profile between Fuselage and Landing Gear Console	Service		
060	E/12.060/03	Pęknięć wlotów powietrza do silników	Obowiązkowy	AJE003-01	SP-0006-2003-A
		Engine Airscoop Cracking	Mandatory		
061		Zarezerwowany- Reserved			
062		Zarezerwowany- Reserved			

Lp. It. № п	Nr biuletynu Bulletin No. № бюллетения	Biuletyn dotyczy Bulletin Description По вопросу	Rodzaj biuletynu Bulletin Type Ид бюллетения	Obowiązuje na samoloty Applicability Действует на самолеты	Dyrektywa zgodności Airworthiness Directive Директива летной годности
063	E/12.063/04	Zmiany położenia modułu konfiguracyjnego radaru pogodowego RDR 2000 module	Serwisowy	AJE001-19 do (to) AJE00301	
		Change of the RDR 2000 weather radar configuration module	Service		
064	E/12.064/04	Zmiana instalacji tlenowej	Serwisowy	S-ty wyposażone w instalację tlenową z butlą BKP-4-3-210	
		Change of Oxygen System	Service	All M28 Airplanes equipped with oxygen system with the BKP-4-3-210 Cylinder	
065	E/12.065/04	Zmiany przewodu w instalacji paliwowej	Serwisowy	AJE001-19 do (thru) AJE00302	
		Replacement of Pipes in Fuel System	Service		
066	E/12.066/05	Dopuszczenia płynu hydraulicznego Orlen Oil H-515 produkcji Orlen Oil sp. z o.o. do eksploatacji w samolotach PZL M28	Serwisowy	Wszystkie samoloty będące w eksploatacji	
		Approval of ORLEN OIL H-515 hydraulic fluid produced by ORLEN OIL sp. z o.o. for operation in PZL M28 airplanes	Service	All airplane in service	
		Допущения гидрожидкости Orlen Oil H-515 изготовления Orlen Oil к эксплуатации для самолетов PZL M28	Сервисный	С AJE00101 по AJE00309	
067	E/12.067/05	Sprawdzenia luzu między wspornikiem a korbowodem podwozia głównego	Serwisowy	Od AJE00101 do AJE00309	
		Inspection of clearance between the main landing gear bracket and connecting-rod	Service	AJE00101 to AJE00309	
		Проверка зазора между кронштейном и шатуном основного шасси	Сервисный	С AJE00101 по AJE00309	
068	E/12.068/05	Poprawa szczelności noska kadłuba	Serwisowy	Wszystkie samoloty będące w eksploatacji	
		Improvement of fuselage nose tightness	Service	All airplane in service	
		Доработки герметичности носка фюзеляжа	Сервисный	Все самолеты M28 в эксплуатации	
069		Zarezerwowany- Reserved			
070		Zarezerwowany- Reserved			

Lp. It. № п	Nr biuletynu Bulletin No. № бюллетеня	Biuletyn dotyczy Bulletin Description По вопросу	Rodzaj biuletynu Bulletin Type Ид бюллетеня	Obowiązuje na samoloty Applicability Действует на самолеты	Dyrektywa zgodności Airworthiness Directive Директива лётной годности
071	E/12.071/06	Zabudowa dodatkowych zaworów zlewu kondensatu paliwa w głównych zbiornikach paliwowych	Serwisowy	Od AJE00101 do AJE00309 i AJE00311	
		Installation of Additional Fuel Sediment Drain Valves in Main Fuel Tanks	Service	AJE00101 thru AJE00309 and AJE00311	
		Установка добавочных кранов слива конденсата в основных топливных баках	Сервисный	С AJE00101 по AJE00309 и AJE00311	
072	E/12.072R2/09	Zmniejszenia sił w układzie sterowania lotkami	Serwisowy	Wszystkie samoloty będące w eksploatacji	
		Decrease in Forces in the Aileron Control System	Service	All airplane in service	
073	E/12.073/06	Zmiana zaworów w instalacji hydraulicznej otwierania drzwi tylnego luku	Serwisowy	Od AJE00103 do AJE00302	
		Change of Valves in the Rear Hatch Door Opening Hydraulic System	Service	AJE00103 thru AJE00302	
		Изменение кранов в гидросистеме открытия двери заднего люка	Сервисный	С AJE00103 по AJE00302	
074	E/12.074/06	Zmiana w obwodzie elektrycznym amperomierza	Serwisowy	Wszystkie samoloty do AJE00309	
		Modification in the ammeter electric circuit	Service	All airplanes S/N AJE00309 and down	
		Изменение в электроцепи амперметра	Сервисный	Все самолеты M28 по AJE00309	
075	E/12.075/06	Modernizacja układu sterowania kołem przednim	Serwisowy	Od AJE00119 do AJE00210	
		Modernization of the Nose Wheel Steering System	Service	AJE00119 thru AJE00210	
		Модернизация системы управления передним колесом	Сервисный	С AJE00119 по AJE00210	
076	E/12.076/06	Wymiany wspornika mocującego filtry hydrauliczne	Serwisowy	Od AJE00102 do AJE00109	
		Replacement of bracket for hydraulic filters mount	Service	AJE00102 thru AJE00109	
		Замена кронштейна крепления гидрофильтров	Сервисный	С AJE00101 по AJE00109	
077	E/12.077/06	Wzmocnienie tylnej pokrywy gondoli silnika	Serwisowy	Od AJE00101 do AJE00309 i na AJE00311	

Lp. It. № п	Nr biuletynu Bulletin No. № бюллетеня	Biuletyn dotyczy Bulletin Description По вопросу	Rodzaj biuletynu Bulletin Type Инд бюллетеня	Obowiązuje na samoloty Applicability Действует на самолеты	Dyrektywa zgodności Airworthiness Directive Директива лётной годности
		Reinforcement of engine nacelle rear cover	Service	AJE00101 thru AJE00309 and AJE00311	
		Усиления задней крышки gondoly двигателя	Сервисный	C AJE00101 по AJE00309 и на AJE00311	
078	E/12.078/06	Modernizacji osłon gondoli silnika	Serwisowy	Od AJE00101 do AJE00309 i na AJE00311	
		Modernization of Engine Nacelle Cowlings	Service	From AJE00101 to AJE00309 and AJE00311	
		Доработки капотов gondoleй двигателя	Сервисный	C AJE00101 по AJE00309 и на AJE00311	
079	E/12.079/07	Poprawy chłodzenia awioniki	Serwisowy	Od AJE00119 do AJE00309 i AJE00311	
		Improvement of avionics' cooling	Service	From AJE00101 to AJE00309 and AJE00311	
		Доработка охлаждения авионики	Сервисный	C AJE00119 по AJE00309 и на AJE00311	
080	E/12.080/07	Otworów drenażowych w gondoli silnika	Serwisowy	Od AJE00101 do AJE00309 i AJE00311	
		Drain Holes in Engine Nacelle	Service	From AJE00101 to AJE00309 and AJE00311	
		Дренажных отверстий в gondole двигателя	Сервисный	C AJE00101 по AJE00309 и на AJE00311	
081	E/12.081/07	Modernizacji systemu transpondera KT 76A	Serwisowy	Samolotów od AJE00101 do AJE00118	
		Modernization of KT 76A Transponder's System	Service	Airplanes S/N from AJE00101 to AJE00118	
		Модернизация системы запросчика-ответчика KT76A	Сервисный	C AJE00101 по AJE00118	
082	E/12.082/07	Dopracowania systemu sygnalizacji granicznej temperatury między turbinami (ITT)	Serwisowy	Od AJE00301 do AJE00309 oraz na samoloty na których zrealizowano lub będzie realizowany biuletyn E/12.052/2001	

Lp. It. № п	Nr biuletynu Bulletin No. № бюллетеня	Biuletyn dotyczy Bulletin Description По вопросу	Rodzaj biuletynu Bulletin Type Инд бюллетеня	Obowiązuje na samoloty Applicability Действует на самолеты	Dyrektywa zgodności Airworthiness Directive Директива летной годности
		Modification of the Interturbine temperature signalling and measurement system (ITT).	Service	From AJE00301 to AJE00309 and airplanes on which the Service Bulletin E/12.052/2001 has been already executed or will be executed.	
		Доработки системы сигнализации предельной межтурбинной температуры ИТТ (ИТТ)	Сервисный	От AJE00301 до AJE00309 а также на самолеты, на которых реализован или будет реализован бюллетень E/12.052/2001	
083	E/12.083/07	Przeglądu stanu linek układu sterowania samolotem.	Serwisowy	Wszystkie samoloty znajdujące się w eksploatacji.	
		Inspection of control system cables	Service	All airplane in service	
		Осмотр состояния тросов системы управления самолетом	Сервисный	Все самолеты М28 в эксплуатации	
084	E/12.084/08	Wymiany przyrządów pracy silnika	Serwisowy	Od AJE00103 do AJE00108 i od AJE00113 do AJE00118	
		Replacement of engine operation control instruments	Service	From AJE00103 to AJE00108 and AJE00113 to AJE00118	
085	E/12.085/09	Wymiany butli p/pożarowych typu 1-2-2 na 472420-1	Serwisowy	AJE00305	
		Replacement of 1-2-2 with 472420-1 Fire Extinguishers	Service		
086	E/12.086R1/09	Zabudowa awaryjnego nadajnika o stanie zagrożenia typu KANNAD 406 AF	Serwisowy	Samoloty o nr fabr. AJE00310 i AJE00319.	
		Installation of the KANNAD 406 AF Emergency Locator Transmitter	Service	M2805 airplanes: S/N AJE00310 and AJE00319	
087	E/12.087/2009	Zabudowa platformy żyroskopowej LCR 92 Nr 2	Serwisowy	Samoloty o nr fabr. AJE00310 i AJE00319.	
		Installation of LCR 92 Gyro Platform No. 2	Service	M2805 airplanes: S/N AJE00310 and AJE00319	
088	E/12.088/2009	Modyfikacja instalacji przeciwołodziowej płatowca.	Serwisowy	AJE00305	
		Modification of airframe anti-icing system	Service		
089	E/12.089/2009	Wymiana platformy żyroskopowej LCR 92 na LCR 100	Serwisowy	AJE00317	
		Replacement of LCR 92 with LCR 100 Gyro Platform	Service		

Lp. It. № п	Nr biuletynu Bulletin No. № бюллетеня	Biuletyn dotyczy Bulletin Description По вопросу	Rodzaj biuletynu Bulletin Type Инд бюллетеня	Obowiązuje na samoloty Applicability Действует на самолеты	Dyrektywa zgodności Airworthiness Directive Директива летной годности
090	E/12.090/2009	Wymiana rury 28.15.7404.030.000 na 28.15.7404.035.000 w układzie instalacji p/oblodzeniowej płatowca.	Serwisowy	AJE00305; AJE00310; AJE00317; AJE00319	
		Replacement of 28.15.7404.030.000 Pipe with 28.15.7404.035.000 Pipe in the Airframe Anti-icing System	Service		
091	E/12.091/2009	Zabudowy złącza testowego w układzie radiowysokościomierza KRA405B.	Serwisowy	AJE00310	
		Installation of Test Connector in KRA405B Radio Altimeter System	Service		
092	E/12.092/2009	Zabudowy platformy żyroskopowej LCR-100 Nr 1 i LCR-100 Nr 2	Serwisowy	AJE00310 AJE00317 AJE00319	
		Installation of LCR-100 Gyro Platform No. 1 and LCR-100 Gyro Platform No. 2.	Service		
093	E/12.093/2010	Zabudowy preselektora wysokości / prędkości pionowej KAS 297C oraz wymiany wysokościomierza kodującego 5035P-P41P na KEA-130A	Serwisowy	AJE00310 AJE00317 AJE00319	
		Installation of KAS 297C Altitude / Vertical Speed Preselector and Replacement of 5035P-P41P Encoding Altimeter with KEA-130A.	Service		

OPERATION & SERVICE DOCUMENTATION
DEPARTMENT
KIEROWNIK PRACOWNI EKSPLOATACJI
I DOKUMENTACJI EKSPLOATACYJNEJ
Kazimierz Hyjek M.Av.Eng
e-mail: k_hyjek@pzmielec.com.pl