

e-mail: pzl.lm@lmco.com
website: www.pzlmielec.pl

Sign. No. M28/9/2001

**WYKAZ LISTÓW SERWISOWYCH
WYDANYCH NA SAMOLOT PZL M28**

**LIST OF SERVICE LETTERS
ISSUED FOR THE PZL M28 AIRPLANE**

**ПЕРЕЧЕНЬ СЕРВИСНЫХ ЛИСТОВ
ИЗДАНЫХ НА САМОЛЕТ PZL M28**

**WYKAZ LISTÓW SERWISOWYCH
WYDANYCH NA SAMOLOT PZL M28
LIST OF SERVICE LETTERS
ISSUED FOR THE PZL M28 AIRPLANE
ПЕРЕЧЕНЬ СЕРВИСНЫХ ЛИСТОВ
ИЗДАНЫХ НА САМОЛЕТ PZL M28**

**Polskie Zakłady Lotnicze Sp. z o.o.
ul. Wojska Polskiego 3
39-300 Mielec, Poland
e-mail: pzl.lm@lmco.com
website: www.pzlmielec.pl**

WYKAZ LISTÓW SERWISOWYCH WYDANYCH NA SAMOLOT PZL M28
LIST OF SERVICE LETTERS ISSUED FOR THE PZL M28 AIRPLANE

LP. IT. № П	NR LISTU LETTER NO. № СЕРВИСНОГО ЛИСТА	TEMAT LISTU LETTER DESCRIPTION ПО ВОПРОСУ	OBOW. NA S-T APPLICABILITY ДЕЙСТВУЕТ НА САМОЛЕТЫ
1	M28/001/PBD (*)	Dokumentacja opisowo-eksploatacyjna samolotu M28. Zmiana numeracji listów serwisowych. Wykaz i stan dokumentacji opisowej. M28 Airplane Descriptive Operating and Service Documentation.	All M28 Airplanes being operated.
2	M28/002/PBD (*)	Dokumentacja opisowo-eksploatacyjna samolotu M28. M28 Airplane Descriptive Operating and Service Documentation.	All M28 Airplanes being operated.
3	M28/003/PBD	Odpowietrzenie klap i urządzenie 28.14.9200.300.000. Flaps venting and the 28.14.9200.300.000 equipment.	All M28 Airplanes being operated.
4	M28/004/PBD	Wzmocnienie mocowania progu z kpl. trapu załadowczego. Strengthening of threshold from the loading door assy.	AJE001-19 and AJE001-20.
5	M28/005/PBD	Modyfikacji blokady 28.15.9144.000.000 do amortyzatora podwozia przedniego. Modification of the 28.15.9144.000.000 lock for the nose fuselage shock absorber.	_____
6	M28/006/PBD	Modyfikacji podnośnika hydraulicznego 28.14.9911.100.000. Modification of the 28.14.9911.100.000 hydraulic jack.	_____
7	M28/007/PBD	Wykres sprawdzania parametrów silnika. Engine Performance Test Data Chart.	All Airplanes.
8	M28/008/PBD	Sposobu liczenia czasu pracy silnika. Engine operating time calculation metod.	AJEP1-01, AJE001-01 through AJE001-17.
9	M28/009/POK-6	Końcówka do ładowania amortyzatorów podwozia przedniego. Nose Gear Battery Charging Terminal.	AJE001-19 through AJE002-10.
10	M28/010/POK-6	Poprawa estetyki samolotu. Enhancing the Airplane aesthetics.	AJE001-10.
11	M28/011/POK-6 (*)	Dokumentacja opisowo-eksploatacyjna s-tu M28. PZL M28 Airplane Descriptive/Service Documentation.	All Airplanes.
12	M28/012/2001	Usunięcie napisu "PRZETWORNICA PODSTAWOWA". Removal of inscription "INVERTOR PRINCIPAL".	AJE001-19 through AJE002-07.
13	M28/013/2001	Zabudowa fotela obserwatora. Installation of the observation seat.	AJE001-19 through AJE002-10.
14	M28/014/2001	Przystosowanie samolotu do wersji desantowej i sanitarnej. Accommodation of the Airplane to parachute and ambulance version.	AJE001-10.
15	M28/015/2001	Przegląd weryfikacyjny po 3000 godz. Lotu. Verification inspection of the PZL M28 after 3000 flight hours.	Two PZL M28 Model M28 02 Airplanes which first achieved flying time of 2800-3000 hours.
16	M28/016/2001	Zmiana instalacji elektrycznej klimatyzacji. Change of the air conditioning electric system.	AJE001-19 through AJE002-04.
17	M28/017/2001	Resurs międzyremontowy (TBO) śmigła HC-B5MP oraz prądorozrusznika 23080-054 (lub 23080-019). Time Between Overhauls (T.B.O.) of the HC-B5MP Propeller and the 23080-054 Starter Generator.	AJE001-03 through AJE002-06.
	M28/017A/2001	Time Between Overhauls (T.B.O) of the HC-B5MP Propeller and the 23080-054 Starter Generator.	AJE001-02.
18	M28/018/2001	Przegląd przewodów przy generatorach symboli SG 465. Inspection of Conductors at the SG 465 Symbol Generator.	AJE001-19 through AJE002-10.

WYKAZ LISTÓW SERWISOWYCH WYDANYCH NA SAMOLOT PZL M28
LIST OF SERVICE LETTERS ISSUED FOR THE PZL M28 AIRPLANE

LP. IT. № П	NR LISTU LETTER NO. № СЕРВИСНОГО ЛИСТА	TEMAT LISTU LETTER DESCRIPTION ПО ВОПРОСУ	OBOW. NA S-T APPLICABILITY ДЕЙСТВУЕТ НА САМОЛЕТЫ
19	M28/019/2001 (*)	Uaktualnienie dokumentacji eksploatacyjnej s-tu M28: Instrukcja Obsługi Technicznej Instrukcja Użytkowania w Locie, Katalog Części Zamiennych. Up-dating of the M28 Airplane Service documentation: Maintenance Manual Airplane Flight Manual, Illustrated Parts Catalog.	All M28 Airplanes in service.
20	M28/020/2001	Wymiana śrub w hamulcach podwozia głównego. Replacement of the main landing gear brake bolts.	All M28 Airplanes in service.
21	M28/021/2002	Mocowanie przewodów elektrycznych w owiewce podwozia przedniego. Attachment of conductors in the nose landing gear fairing.	AJE001-19 to AJE002-10.
22	M28/022/2002 (*)	Stan dokumentacji opisowo-eksploatacyjnej na dzień 31.12.2001 r. Current status of the descriptive/service documentation on the day of 31.12.2001.	All M28 Airplanes in service.
23	M28/023/2002	Podłączenie naziemnego urządzenia hydraulicznego. Connection of the Ground Hydraulic Unit.	M28 Airplanes operated by the Army of Venezuela.
24	M28/024/2002	Modernizacja urządzenia do mycia silnika 28.14.9200.000.000. Modernization of the 28.14.9200.000.000 Engine Washing Device.	_____
25	M28/025/2002 (*)	Dokumentacja opisowo-eksploatacyjna samolotu M28. PZL M28 Airplane Descriptive/Service Documentation.	All M28 Airplanes in service.
26	M28/026/2002	Zabezpieczenie samolotu przed erozją. Protection of Airplane against erosion.	M28 Airplanes with no protection against erosion, i.e. Airplanes S/N: AJEP1-01, AJE001-01 thru AJE001-09.
27	M28/027/2002	Kontrola otworów drenażowych w kadłubie. Inspection of drainage holes in the fuselage.	All M28 Airplanes.
28	M28/028/2002	Przemywanie spirytusem złączy elektrycznych. Rinsing the electrical connections with spirit.	All M28 Airplanes.
29	M28/029/2002	Usuwanie zjawiska skrzypienia w węźle zastrzał-konsola podwozia. Removing the effect of creaking in the strut-to-landing gear bracket attachment joint.	All M28 Airplanes.
30	M28/030/2002	Wprowadzenie osłony na drzwiach bocznych Introduction of a shield on the side door.	AJE001-18.
31	M28/031/2002	Obsługa lampki "WYJŚCIE". "EXIT" Lamp Maintenance.	AJE003-01 and down.
32	M28/032/2003 (*)	Aktualizacja dokumentacji eksploatacyjnej samolotów PZL M28. PZL M28 Airplane Service Documentation Updating.	All M28 Airplanes.
33	M28/033/2004	Zmiana płyty czołowej na pulpicie PU-25 rejestratora BUR-1. Replacement of Front Panel on PU-25 Control Panel of BUR-1 Flight Data Recorder.	PU-25 Control Panels delivered within the 29-EJ-01 Contract.
34	M28/034/2004 (*)	Aktualizacja dokumentacji eksploatacyjnej samolotu M28 05 o nr fabr. AJE00301. Updating of the M28 05 Airplane S/N AJE00301 Service Documentation.	AJE00301.
35	M28/035/2004	Dostępność biuletynów do samolotów M28. Availability of 28 Airplane Bulletins.	All M28 Airplanes.
36	M28/036/2004	Tabliczka nad busolą magnetyczną. Placard above the magnetic compass.	Airplanes from AJE00101 to AJE00301.
37	M28/037/2004 (*)	Stan aktualności dokumentacji opisowo-eksploatacyjnej samolotu M28. PZL M28 Airplane Descriptive/Service Documentation.	All M28 Airplanes in service.

WYKAZ LISTÓW SERWISOWYCH WYDANYCH NA SAMOLOT PZL M28
LIST OF SERVICE LETTERS ISSUED FOR THE PZL M28 AIRPLANE

LP. IT. № П	NR LISTU LETTER NO. № СЕРВИСНОГО ЛИСТА	TEMAT LISTU LETTER DESCRIPTION ПО ВОПРОСУ	OBOW. NA S-T APPLICABILITY ДЕЙСТВУЕТ НА САМОЛЕТЫ
38	M28/038/2004 (*)	Wymiana Albumu Schematów Elektrycznych samolotów M28.	AJE00303 and AJE00304
		Replacement of the M28 Airplane Wiring Diagram Album.	
39	M28/039/2005	Wprowadzenie osłon anten transpondera i markera.	AJE00301.
		Introduction of Shields for Transponder and Marker Antennas.	
40	M28/040/2005	Naprawa pęknięcia wlotu powietrza do silnika.	AJE00308.
		Repair of the engine air intake cracking.	
		Ремонт трещины воздухозаборника двигателя.	
41	M28/041/2006 (*)	Stan aktualizacji dokumentacji opisowo-eksploatacyjnej samolotu M28.	All M28 Airplanes.
		PZL M28 Airplane Descriptive/Service Documentation.	
		Состояние уточнения ЭТД самолета M28.	Всех самолетов M28 находящихся в эксплуатации.
42	M28/042/2006	Belka do podnoszenia samolotu.	All M28 Airplanes.
		Beam for Lifting the Airplanes.	
		Балка для пдъема самолета.	Всех самолетов M28.
43	M28/043/2006	Rozszerzenie ważności obowiązywania biuletynów: E/12.063/2004 i E/12.065/2004.	AJE00118.
		Extension of effectivity of Bulletin Nos.: E/12.063/2004 and E/12.065/2004.	
44	M28/044/2006	Wymiana tabliczek na podwoziu przednim i głównym samolotu.	All M28 Airplanes.
		Replacement of plates on the Airplane nose and main landing gear.	
		Замена трафаретов на переднем и основном шасси самолета.	Всех самолетов M28.
45	M28/045/2006	Usunięcie zaślepki z klosza lampy A450.	Wszystkich samolotów M28.
		Removal of RTV Plug from A450 Remote Strobe Light Head Lens.	All M28 Airplanes.
		Снятие заглушки из стеклянного абажура.	Всех самолетов M28.
46	M28/046/2006	Wymiana tabliczek sygnalizacyjnych.	Airplanes from AJE00103 to AJE00210.
		Replacement of signaling plater.	
47	M28/047/2007	Ściągacz do demontażu wewnętrznego łożyska podwozia głównego.	All M28 Airplanes.
		Puller for removal of main landing gear's inner bearing.	
		Съемник для демонтажа внутреннего подшипника основного шасси.	Всех самолетов M28.
48	M28/048/2006	Zabezpieczenie złącz platformy LCR 92 przed drganiami.	M28 Airplanes S/N from AJE00119 to AJE00309 and AJE00311.
		Protection of LCR 92 Connectors against Vibrations.	
		Защита разъемов платформы LCR 92 от колебаний.	Самолетов M28 зав. № с AJE00119 по AJE00309 и AJE00311.
49	M28/049/2006	Usunięcie tabliczki „EFIS-NIE WŁ. PRZY ZASIL. LOTN.”.	M28 Airplanes S/N from AJE00119 to AJE00309.
		Removal of Plate: „EFIS MUST BE OFF WITH GPU IN USE.”.	
		Удаление трафарета „ ВЫКЛЮЧИТЕ EFIS ПРИ АЭРОДР. ПИТАНИИ”.	Самолетов M28 зав. № с AJE00119 по AJE00309.
50	M28/050/2006	Użytkowanie radiostacji KTR 908.	M28 Airplanes S/N from AJE00119.
		Operation of KTR 908 radio stadion.	
		Эксплуатация радиостанции KTR 908.	Самолетов M28 зав. № с AJE00119.

WYKAZ LISTÓW SERWISOWYCH WYDANYCH NA SAMOLOT PZL M28
LIST OF SERVICE LETTERS ISSUED FOR THE PZL M28 AIRPLANE

LP. IT. № П	NR LISTU LETTER NO. № СЕРВИСНОГО ЛИСТА	TEMAT LISTU LETTER DESCRIPTION ПО ВОПРОСУ	OBOW. NA S-T APPLICABILITY ДЕЙСТВУЕТ НА САМОЛЕТЫ
51	M28/051/2009	Umożliwienie elektrycznego sterowania trymerem steru wysokości po wybudowaniu komputera autopilota.	M28 Airplanes S/N from AJE00103.
		Provision for electrical control of the elevator trimming tab upon removal of the autopilot computer.	
		Электрического управления тримером руля высоты после снятия компьютера автопилота.	
52	M28/052/2006	Wymiana elementów układu klimatyzacji.	M28 Airplanes S/N AJE00118 thru AJE00309.
		Replacement of air conditioning system components.	
		Замена элементов системы кондиционирования воздуха.	
53	M28/053/2007 (*)	Stan aktualizacji dokumentacji opisowo-eksploatacyjnej samolotu PZL M28.	All M28 Airplanes.
		PZL M28 Airplane Descriptive/Service Documentation.	
		Состояние уточнения ЭТД самолета M28.	
54	M28/054/2007	Zmiana typów sygnalizatorów w układzie automatycznego chorągiewkowania.	Airplanes from AJE00101 to AJE00320
		Change of signalling derices type in automatic feathering system.	
		Изменение типа сигнализаторов в системе автофлюгирования.	
55	M28/055/2007	Wprowadzenie zmodyfikowanych śrub w konstrukcji hamulca.	All M28 Airplanes in service.
		Introduction of modified bolts in brake construction.	
		Введение модифицированных болтов в конструкцию тормоза.	
56	M28/056/2008 (*)	Stan aktualności dokumentacji opisowo-eksploatacyjnej samolotu PZL M28.	All M28 Airplanes.
		PZL M28 Airplane Descriptive/Service Documentation.	
		Состояние уточнения ЭТД самолета M28.	
57	M28/057/2008	Poinformowanie Użytkowników samolotów M28 z silnikami PT6A-65B o możliwości gromadzenia się wody w arenie sterowania mocą silnika oraz konieczności zwrócenia uwagi na czystość mechanizmów skrzynki CAMBOX.	All M28 Airplanes.
		Advise Operators of M28 Airplanes with PT6A-65B engines installed on possibility of water accumulation in the engine Power control push-pull cable and direct their attention to keep the CAMBOX mechanisms clean.	
		Оповещение Эксплуатантов самолетов M28 с двигателями PT6A-65B о возможности накопления воды в арене управления двигателя и необходимости обращения внимания на чистоту механизмов коробки CAMBOX.	
58	M28/058/2008	Resurs samolotu M28.	All M28 Airplanes in service.
		Service Life of M28 Airplane.	
		Ресурс самолета M28.	
59	M28/059R38/2018	Stan aktualności dokumentacji opisowo-eksploatacyjnej samolotu PZL M28.	All M28 Airplanes.
		PZL M28 Airplane descriptive-service documentation.	

WYKAZ LISTÓW SERWISOWYCH WYDANYCH NA SAMOLOT PZL M28
LIST OF SERVICE LETTERS ISSUED FOR THE PZL M28 AIRPLANE

LP. IT. № П	NR LISTU LETTER NO. № СЕРВИСНОГО ЛИСТА	TEMAT LISTU LETTER DESCRIPTION ПО ВОПРОСУ	OBOW. NA S-T APPLICABILITY ДЕЙСТВУЕТ НА САМОЛЕТЫ
60	M28/060R13/2010	Informacja dotycząca typów oraz oznaczeń części, agregatów i materiałów stosowanych na samolotach M28. Types and Part Numbers of parts, accessories and materials used for the M28 Airplanes.	All M28 Airplanes.
61	M28/061R1/2009	Zmiany systemu numeracji części znormalizowanych CK". Change of the standard parts numbering system.	All M28 Airplanes.
62	M28/062/2009	Sprawdzenie stanu technicznego króćców przewodów rurowych odpowietrzenia instalacji paliwowej na samolotach M28. Checking of M28 Airplane fuel system venting tube fittings for technical condition.	All M28 Airplanes.
		Проверка технического состояния патрубков трубопроводов дренажа топливной системы на самолетах M28.	Всех самолетов M28 находящихся в эксплуатации.
63	M28/063/2009	Poinformowanie użytkowników samolotów M28 o przypadkach uszkodzenia 1-ego stopnia sprężarki silnika PT6A-65B. Informing operators of M28 Airplanes on failures of the PT6A-65B engine 1st stage compressor.	All M28 Airplanes.
64	M28/064/2010	The purpose of this service letter is to notify the M28 a/c Operators, of a different a wiper electromechanism part numbers used for M28 Airplane.	All M28 Airplanes.
65	M28/065/2010	Zamienników części znormalizowanych. Alternate standard parts (hardware).	All M28 Airplanes.
66	M28/066/2010	Timery w instalacji przeciw oblodzeniowej. Timers in anti-icing system.	AJE00317 Airplane.
67	M28/067/2010	Wprowadzenie nowego wydania katalogu części zamiennych. M2805 Airplane Illustrated Parts Catalog - Introduction of the New Edition.	S/N AJE00305, AJE00310, AJE00317 and subsequent.
68	M28/068/2010	Korekta do biuletynu serwisowego E/12.092R2/2010 dotyczącego zabudowy platform żyroskopowych LCR-100. Correction to Service Bulletin No. E/12.092R2/2010 Concerning Installtion of LCR-100 Gyro Platforms.	S/N AJE00310, AJE00319.
69	M28/069/2010	Korekta do biuletynu serwisowego E/12.094R1/2010 dotyczącego zabudowy rejestratora głosu FA2100 oraz rejestratora parametrów lotu SSFDR. Revisions to Service Bulletin No. E/12.094R1/2010 Concerning Installation of FA2100 Voice Recorder and SSFDR Flight Data Recorder.	AJE00310, AJE00317, AJE00319 i AJE00320.
70	M28/070/2010	Nowe oznaczenia mikrowyłączników PN 402EN1-6 i 404EN1-6. New Part numbers for the 402EN1-6 and 404EN1-6 Micro-switches.	From AJE00310.
71	M28/071/2010	Wymiana uszkodzonych pokryw nr 28.00.0280.650.001 i 28.00.0280.650.002. Replacement of the Damaged Covers PN 28.00.0280.650.001 and PN 28.00.0280.650.002.	AJE00310, AJE00317, AJE00319, AJE00320, AJE00321.
72	M28/072/2010	Zmiana nr części w instalacji przeciwpożarowej w gondolach silników samolotu. Availability spare parts.	To AJE00309 and AJE00311.
73	M28/073/2010	Uzupełnienie brakujących nitów w osłonie dolnej odchylnej prawego silnika. Adding Missing Rivets in RH Engine Lower Deflectable Cowling.	AJE00320 and AJE00321.

WYKAZ LISTÓW SERWISOWYCH WYDANYCH NA SAMOLOT PZL M28
LIST OF SERVICE LETTERS ISSUED FOR THE PZL M28 AIRPLANE

LP. IT. № П	NR LISTU LETTER NO. № СЕРВИСНОГО ЛИСТА	TEMAT LISTU LETTER DESCRIPTION ПО ВОПРОСУ	OBOW. NA S-T APPLICABILITY ДЕЙСТВУЕТ НА САМОЛЕТЫ
74	M28/074/2010	Zamiennosc wskaźników radaru KMD-540 o nr katalogowych 066-04035-0101 i 066-04035-1101. Interchangeability of 066-04035-0101 KMD540 radar indicator with 066-04035-1101 KMD540.	From AJE00301.
75	M28/075/2010	Zalecenia odnośnie problemu zakłóceń ILS na samolotach M28-05 z systemami GNS 530AW, GNS430AW. Recommendation for ILS interference Problem on M28-05 Aircraft with GNS 530AW, GNS430AW Installations.	AJE00310, AJE00317, AJE00319, AJE00320, AJE00321
76	M28/076/2010	Zmiana kodów SAP w Indeksie Katalogu Części Zamiennej Samolotu. Change of the SAP CODE for some parts in IPC Index.	From AJE00310.
77	M28/077R1/2010	Anulowanie postanowień listu serwisowego M28/077/2010. Cancellation of Provisions of Service Letter No. M28/077/2010.	All M28 Airplanes.
78	M28/078R1/2013	Przegląd anteny linkowej radiostacji krótkofalowej KHF 950 i KHF 1050. Inspection of Cable Antenna of KHF 950 and KHF 1050 Short-Wave Radio Stations.	All M28 Airplanes.
79	M28/079/2010	Części zamienne do chłodnicy oleju L8540252. L8540252 Oil Cooler Spare Parts Availability.	All M28 Airplanes.
80	M28/080/2010	Wprowadzenie Arkusza zgłaszania uwag do dokumentacji eksploatacyjnej. "TECHNICAL PUBLICATIONS/CUSTOMER FEEDBACK REPORT" form Introduction of.	All M28 Airplanes.
81	M28/081/2010	Sprawdzenie otwarcia awaryjnego wyjścia w kabinie załogi. Checking of Emergency Exit in Flight Crew Compartment for Opening.	All M28 Airplanes.
82	M28/082/2010	Zmiana do instalacji przeciwpożarowej (pironabój). Change to fire protection system assembly (explosive cartridge).	All M28 Airplanes.
83	M28/083/2010	Katalog części zamiennych - Zmiana do instalacji przeciwpożarowej (pironabój). Parts Catalog - Change to fire protection system assembly (explosive cartridge).	AJE00305.
84	M28/084/2010	Uzupełnienie zewnętrznych napisów eksploatacyjnych. Adding External Operational Inscriptions.	AJE00310, AJE00317, AJE00319, AJE00320, AJE00321, AJE00322.
85	M28/085/2010	Wykonanie otworów w podsufitowych szynach jezdnych do zabudowy urządzenia załadowniczego. Making Holes in Ceiling Guides for Installation of Hoisting Device.	From AJE00301.
86	M28/086R1/2012	Przegląd i smarowanie zawias klapek wyważających lotki, steru wysokości i kierunku. Inspection and Greasing of the Aileron, Elevator and Rudder Trim Tabs.	All M28 Airplanes.
87	M28/087/2011	Poinformowanie użytkowników samolotów M2805 o konieczności właściwego upinania przewodów elektrycznych zasilających silniki elektryczne pomp paliwowych ECN-75B. Informing M2805 Airplane Operators on Necessity of Correct Fastening of Electrical Wires Power Supplying the ECN-75B Fuel Pump Motors.	From AJE00310.
88	M28/088/2011	Oslony mechanizmu przeciwpoślizgowego PN 28.14.4100.110.000. Anti-Skid Mechanism Shield PN 28.14.4100.110.000.	All M28 Airplanes.

WYKAZ LISTÓW SERWISOWYCH WYDANYCH NA SAMOLOT PZL M28
LIST OF SERVICE LETTERS ISSUED FOR THE PZL M28 AIRPLANE

LP. IT. № П	NR LISTU LETTER NO. № СЕРВИСНОГО ЛИСТА	TEMAT LISTU LETTER DESCRIPTION ПО ВОПРОСУ	OBOW. NA S-T APPLICABILITY ДЕЙСТВУЕТ НА САМОЛЕТЫ
89	M28/089/2011	Wymiana paska napędu sprężarki instalacji klimatyzacji. Replacement of the Air Conditioning System Compressor Driving Belt.	From AJE00310.
90	M28/090/2011	Tabela symboli występujących na schematach elektrycznych w dokumentacji eksploatacyjnej samolotu M28. Table of Symbols Included on Electrical Diagrams in M28 Airplane Service Documentation.	All M28 Airplanes.
91	M28/091/2011	Stołu obrotowego KPA-5 ze wspornikiem 28.00.8911.220.000. KPA-5 Rotary Table with 28.00.8911.220.000 Bracket.	All M28 Airplanes.
92	M28/092R2/2017	Obsługa okresowa samolotów wykorzystanych do lotów szkoleniowych. Periodic Maintenance of Airplanes Used for Training Flights.	PZL M28 05 and M28 02W airplanes operated by SNC (USA), RJAF and PZL Mielec.
93	M28/093/2011	Naklejenie taśmy antypoślizgowej na podłodze kabiny pasażerskiej. Sticking Anti-Slip Tape on Passenger Cabin Floor.	AJE00323.
94	M28/094/2011	Zmiana nr przewodu hamulcowego na goleni podwozia głównego. Spare parts availability.	From S/N AJE00303.
95	M28/095/2011	Informacja Zmiana typów i oznaczeń części stosowanych na samolocie M28. Types and Part Numbers of parts used for the M28 Airplanes.	All M28 Airplanes.
96	M28/096R1/2011	Parametry określające resurs samolotu. Parameters Defining the Airplane Service Life.	All M28 Airplanes.
97	M28/097/2011	Informacja dotycząca zmiany typów i oznaczeń części stosowanych na samolocie M28. Types and Part Numbers of parts used for the M28 Airplanes.	All M28 Airplanes.
98	M28/098/2011	Uzupełnienie brakującego napisu „From frame No. 9” w rejonie 19 wręgi, wymiana tabliczki na dźwigni hamulca postojowego i w luku centralnego tankowania. Adding a missing „From frame No. 9” inscription in area of frame no. 19, replacement of a placard on the parking brake lever and in the pressure refueling hatch.	AJE00310, AJE00317, AJE00319, AJE00320, AJE00321, AJE00322, AJE00323, AJE00324.
99	M28/099/2011	Informacja dotycząca zmiany typów i oznaczeń części stosowanych na samolocie M28. Types and Part Numbers of parts used for the M28 Airplanes.	All M28 Airplanes.
100	M28/100R2/2011	Wymiana zaślepek wlotów powietrza do silników oraz osłony nadajnika sygnalizatora oblodzenia DSŁ-40T. Replacement of Engine Air Intake Plugs and DSŁ-40T Ice Detector Sensor Guard.	AJE00310, AJE00317, AJE00319, AJE00320, AJE00321, AJE00322, AJE00323, AJE00324.
101	M28/101R1/2016	Apteczki stosowane na samolotach M28. First Aid Kits used in the M28 Airplanes.	All M28 Airplanes.
102	M28/102/2011	Schematy połączeń w instalacji elektrycznej systemów GNS530AW i GNS430AW dla uzyskania wskazań wektora wiatru na wskaźnikach EFIS. Change of Electrical System Connections in GNS530AW and GNS430AW Systems to Obtain Wind Vector Indications on EFIS Displays.	AJE00310, AJE00317, AJE00319, AJE00320, AJE00321, AJE00322, AJE00323, AJE00324.
103	M28/103R1/2012	Wyjaśnienia odnośnie stosowania zaślepek agregatów. Explanation on using caps on equipment units.	All M28 Airplanes.
104	M28/104/2011	Kompletacja kanału wlotu powietrza do chłodnicy oleju. Configuration of Oil Cooler Air Inlet Channel.	All M28 Airplanes.
105		ZAREZERWOWANY – RESERVED	

WYKAZ LISTÓW SERWISOWYCH WYDANYCH NA SAMOLOT PZL M28
LIST OF SERVICE LETTERS ISSUED FOR THE PZL M28 AIRPLANE

LP. IT. № П	NR LISTU LETTER NO. № СЕРВИСНОГО ЛИСТА	TEMAT LISTU LETTER DESCRIPTION ПО ВОПРОСУ	OBOW. NA S-T APPLICABILITY ДЕЙСТВУЕТ НА САМОЛЕТЫ
106	M28/106/2011	Pokrywka luku złącza do podłączenia naziemnego źródła zasilania elektrycznego 28V. Cover of 28V Ground Power Unit Connector Access Door.	All M28 Airplanes.
107	M28/107/2011	Stopnie wejściowe na kadłub i skrzydło samolotu. Airplane Fuselage and Wing Entry Steps.	All M28 Airplanes.
108	M28/108/2011	Rozpórka slotów nr 28.00.9122.000.001 i 28.00.9122.000.002. Slat Spacer No. 28.00.9122.000.001 and 28.00.9122.000.002.	All M28 Airplanes.
109	M28/109/2011	Zmiana oznaczeń części normalizowanych. Change of standard part numbers.	All M28 Airplanes.
110	M28/110/2011	Linki do podnoszenia silnika PT6A nr 28.14.9064.000.000. PT6A Engine Lifting Cables No. 28.14.9064.000.000.	All M28 Airplanes.
111	M28/111/2011	Wskazówki dotyczące wymiany lotek na samolotach w eksploatacji. Guidelines on Replacement of Ailerons on Airplanes in Service.	All M28 Airplanes.
112	M28/112/2011	Napisy eksploatacyjne na pokrywach bagażnika podkadłubowego. M28 Airplanes equipped with underfuselage baggage pod.	M28 Airplanes equipped with underfuselage baggage pod.
113	M28/113/2011	Instrukcja montażu okna wyjścia awaryjnego w kabine załogi. Instruction for Cockpit Emergency Exit installation.	All M28 Airplanes.
114	M28/114/2011	Wymiana termometru TW-45K do pomiaru temperatury zewnętrznej na prawej szybie kabiny załogi. Replacement of TW-45K Outer Ambient Temperature Indicator installed on right window in cockpit.	All M28 Airplanes.
115	M28/115/2011	Naprawa pokrycia na deflektorze (kierownicy strug) statecznika poziomego. Repair of Skin on the Horizontal Stabilizer Deflector (Fence).	On a/c AJE000317.
116	M28/116/2012	Ocena stanu technicznego i wymiana trymera steru wysokości. Evaluation of Technical Condition and Replacement of the Elevator Trim Tab.	All M28 Airplanes.
117	M28/117/2012	Naprawa uszkodzeń pokrycia noska skrzydła oraz slota. Repair of Damage on the Wing Nose and Slat Skins.	All M28 Airplanes.
118	M28/118/2012	Wymiana czujnika ciśnienia MST-100 w układzie pomiaru ciśnienia za pompą hydrauliczną. Pressure sensor MST-100 in hydraulic pressure measurement system – replacement of.	All M28 Airplanes.
119	M28/119/2012	Procedura wymiany wspornika nr 28.00.3340.100.000 do podłączenia układu sterowania ze sterem kierunku. Bracket for Connection of the Control System with the Rudder.	All M28 Airplanes.
120	M28/120/2012	Elementy złączne i uszczelniające do zabudowy pompy hydraulicznej AP05VC-0116. Fasteners and Seals for Installation of AP05VC-0116 Hydraulic Pump.	All M28 Airplanes.
121	M28/121R1/2012	Tymczasowe zabezpieczenie otworów okiennych po uszkodzeniu szyb w oknach kabiny ładunkowej. Temporary Protection of Window Openings After Damage of Window Panes in the Cargo Compartment.	All M28 Airplanes.
122	M28/122/2012	Naprawa pęknięcia pokrycia na sterze kierunku. Repair of the Rudder Skin Crack.	On a/c AJE000317.

WYKAZ LISTÓW SERWISOWYCH WYDANYCH NA SAMOLOT PZL M28
LIST OF SERVICE LETTERS ISSUED FOR THE PZL M28 AIRPLANE

LP. IT. № П	NR LISTU LETTER NO. № СЕРВИСНОГО ЛИСТА	TEMAT LISTU LETTER DESCRIPTION ПО ВОПРОСУ	OBOW. NA S-T APPLICABILITY ДЕЙСТВУЕТ НА САМОЛЕТЫ
123	M28/123/2012	Wymiana sygnalizatorów reszty paliwa oraz nadajników paliwomierza. Replacement of Low Fuel Level Indicators and Fuel Gauge Transmitters.	From S/N AJE001-19.
124	M28/124R1/2012	Wykaz nitowanych elementów przeznaczonych do mocowania uszczelki pokryw tylnego luku. List of Riveted Components Designed for Attachment of the Rear Entry Door Gaskets.	All M28 Airplanes.
125	M28/125/2012	Sprawdzanie parametrów pracy silników. Checking of the Engine Operations Parameters.	All M28 Airplanes.
126	M28/126/2012	Uzupełnienie do biuletynu E/12.035/2002 dotyczącego resursu samolotów M28 do nr fabr. AJE002-10.	Only S/N AJE001-01.
127	M28/127R3/2012	Naprawa pokrycia na stateczniku pionowym. Repair of the Fin Skin.	All M28 Airplanes.
128	M28/128/2012	Ocena stanu technicznego i wymiana trymera steru kierunku. Evaluation of Technical Condition and Replacement of the Rudder Trim Tab.	All M28 Airplanes.
129	M28/129R1/2012	Remont statecznika pionowego. Repair of the vertical stabilizer.	All M28 Airplanes.
130	M28/130R2/2013	Wymiany oraz naprawy elementów górnej zdejmowalnej osłony gondoli silnika. Replacement and repair of elements of upper removable engine cowling.	All M28 Airplanes.
131	M28/131/2012	Metodyka naprawy usterek. Procedures of troubleshooting.	All M28 Airplanes.
132	M28/132/2012	Malowanie napisu „WARNING! DO NOT BLOCK THIS OUTLET” nad kratkami wentylacyjnymi w kabinie pasażerskiej. Painting of „WARNING! DO NOT BLOCK THIS OUTLET” marking over the vent grids in the passenger cabin.	All M28 Airplanes.
133	M28/133/2012	Uzupełnienie Albumu Schematów Elektrycznych Samolotu M2805 (Wydanie albumu „August 2009”). Supplementing the M2805 Airplane Wiring Diagram Album (Issue “August 2009”).	M28 05 Airplanes S/N AJE00310 thru AJE00329.
134	M28/134R1/2013	Typ. procedura wymiany zacisków oraz szyn w skrzynce rozdzielczej prądu stałego 28V. Typical Replacement Procedure of Terminals and Bus Bars in 28V DC Distribution Box.	All M28 Airplanes.
135	M28/135/2012	Naprawa żebra (nr 29) skrzydła doczepnego. Repair of the wing tip rib (No. 29).	All M28 Airplanes.
136	M28/136/2012	Kontrola prawidłowego montażu wyjścia awaryjnego w kabinie pilotów. Inspection of correct mounting of the emergency exit in the cockpit.	All M28 Airplanes.
137	M28/137/2012	Płyty podłogi zdejmowane. Removable floor panels.	All M28 Airplanes.
138	M28/138/2012	Wymiana szyby noska kadłuba. Fuselage nose pane – replacement of.	All M28 Airplanes.
139	M28/139/2012	Wymiana tabliczki informacyjnej na środkowej tablicy przyrządów. Information placard on the central instrument panel.	M28 05 Airplanes from S/N AJE00301 thru AJE00329.
140	M28/140/2012	Procedura regulacji ustawienia slotów. Procedure of slat installation and removal.	All M28 Airplanes.
141	M28/141/2012	Modyfikacja urządzenia do ładowania amortyzatorów podwozia i hydroakumulatora. Modification of the landing gear and hydraulic accumulator charge/discharge test equipment.	All M28 Airplanes.

WYKAZ LISTÓW SERWISOWYCH WYDANYCH NA SAMOLOT PZL M28
LIST OF SERVICE LETTERS ISSUED FOR THE PZL M28 AIRPLANE

LP. IT. № П	NR LISTU LETTER NO. № СЕРВИСНОГО ЛИСТА	TEMAT LISTU LETTER DESCRIPTION ПО ВОПРОСУ	OBOW. NA S-T APPLICABILITY ДЕЙСТВУЕТ НА САМОЛЕТЫ
142	M28/142/2012	Wymiana górnych owiewek statecznika pionowego. Replacement of the Fin Upper Shields.	All M28 Airplanes.
143	M28/143R1/2012	Zamiennosc złącz 2RMT i 2RM oraz 2RMDT i 2RMD. Interchangeability of 2RMT with 2RM and 2RMDT with 2RMD Connectors.	All M28 Airplanes.
144	M28/144/2012	Naprawa uszkodzenia pokrycia centropłatu. Repair of the center wing skin damage.	M28 05 Airplane S/N AJE00322.
145	M28/145/2012	Stosowanie alternatywnej aparatury kontrolno pomiarowej ADTS 405F, HPC500007AGBCITAHX. Application of Alternative ADTS 405F, HPC500007AGBCITAHX Measurement and Control Equipment.	All M28 Airplanes.
146	M28/146/2012	Przegląd i weryfikacja popychacza sprężynowego. Inspection and Verification of Spring Loaded Push Rod.	All M28 Airplanes.
147	M28/147R1/2015	Wymiana uszczelnień w hydroakumulatorze 72.00.5617.100.000. Replacement of Seals in 72.00.5617.100.000 Hydraulic Accumulator.	All M28 05 Airplanes.
148	M28/148/2012	Sprawdzenie stanu technicznego nakrętek MS21042-06. Checking of MS21042-06 Nuts for Technical Condition.	All M28 05 Airplanes.
149	M28/149/2012	Ocieranie linek sterownia trymera steru wysokości o tulejki teflonowe. Rubbing of the elevator trim tab control cables with teflon sleeve.	All M28 Airplanes.
150	M28/150/2012	Wyciek oleju z skrzynki napędów agregatów. Leak oil with the gearbox assembly.	All M28 Airplanes.
151	M28/151/2012	Częstotliwość smarowania śmigła. Frequency of propeller lubrication.	All M28 Airplanes.
152	M28/152/2013	Zamiennosc przełączników PNG-15K i PNG-15K-2S. Interchangeability of PNG-15K and PNG-15K-2S Switches.	All M28 Airplanes.
153	M28/153/2013	Wprowadzanie zaślepek w podłodze w kadłubie. Incorporation of Plugs in Fuselage Floor.	M28 Airplanes in service S/N AJE00301 thru AJE00335.
154	M28/154/2013	Zjawisko zamarzania termometru TW-54K do pomiaru temperatury zewnętrznej. Occurrence of freezing TW-45K outer ambient temperature indicator.	All M28 Airplanes.
155	M28/155/2013	Otwory w osłonach pokryw wyjścia awaryjnego. Holes in the Emergency Exit Cover Shields.	All M28 Airplanes.
156	M28/156R2/2013	Sposób wykonania i montażu nowych nakładek w górnej osłonie zdejmowalnej gondoli silnikowej i obramowań w dolnej osłonie odchylnej gondoli silnikowej. Procedure for Fabrication and Installation of New Cover Plates in the Upper Removable Cowling of the Engine Nacelle and Framings in the Lower Deflectable Cowling of the Engine Nacelle.	All M28 Airplanes.
157	M28/157/2013	Tabliczki Testera UWOP-1. Placards of UWOP-1 Tester.	All M28 Airplanes.
158	M28/158/2013	Zmiana miejsca podłączenia przewodów minusowych pompy i sygnalizatora ciśnienia. Change of connection location of the pump and pressure indicator minus wires.	All M28 Airplanes in service - decision on execution to be taken by the Operator.
159	ZAREZERWOWANY – RESERVED		
160	M28/160/2013	Montaż zagłownika siedzenia pilota. Installation of Pilot's Seat Headrest.	All M28 Airplanes.

WYKAZ LISTÓW SERWISOWYCH WYDANYCH NA SAMOLOT PZL M28
LIST OF SERVICE LETTERS ISSUED FOR THE PZL M28 AIRPLANE

LP. IT. № П	NR LISTU LETTER NO. № СЕРВИСНОГО ЛИСТА	TEMAT LISTU LETTER DESCRIPTION ПО ВОПРОСУ	OBOW. NA S-T APPLICABILITY ДЕЙСТВУЕТ НА САМОЛЕТЫ
161	M28/161/2013	Procedura dopasowania nowych spoilerów wewnętrznych i zewnętrznych. Procedure for Adjustment of New Inboard and Outboard Spoilers.	All M28 05 Airplanes.
162	M28/162/2013	Naprawa pokryw tylnego luku. Repair of Rear Hatch Covers.	All M28 Airplanes.
163	M28/163/2013	Procedura montażu prawej pokrywy luku tylnego. Procedure of Rear Hatch RH Cover Installation.	All M28 05 Airplanes.
164	M28/164/2013	Regulacja wychyleń spoilerów. Adjustment of Spoiler Deflection.	M28 Airplane S/N AJE00322.
165	M28/165/2013	Pęknięcia kłapek trymera steru kierunku. Cracking of Rudder Trim Tabs.	All M28 05 Airplanes.
166	M28/166/2013	Procedura sprawdzenia współpracy układu automatycznego chorągiewkowania z układem sterowania spoilerami. Procedure for checking of autofeathering system for mating with spoiler control system.	All M28 Airplanes.
167	M28/167/2013	Przegląd i naprawa uszczelnienia opasek metalizacji rur instalacji paliwowej w skrzydle. Inspection and Repair of Bonding Clamps Sealing of the Wing Fuel System Pipes.	M28 Airplanes S/N: AJE00335, AJE00336, AJE00337.
168	M28/168/2013	Dopuszczenia do eksploatacji złącza sygnalizatora SRP-1 typu 2RM14KPN4G1W1 bez uszczelki typu O-ring. Approval for flights for the SRP-1 sensor's 2RM14KPN4G1W1 connector without O-ring gasket.	All M28 05 Airplanes.
169	M28/169R2/2014	Wymiana oraz montaż uszczelnienia slotów skrzydła doczepnego. Replacement and Installation of the Outer Wing Slat Seal.	All M28 Airplanes.
170	M28/170/2013	Informacja odnośnie wymiany pierścieni uszczelniających. Information on Replacement of Sealing Rings.	All M28 Airplanes with Pressure Refueling System.
171	M28/171R2/2016	Naprawa foteli pilotów. Repair of Pilot Seats.	All M28 05 Airplanes.
172	M28/172/2013	Dostosowanie amortyzatora drzwi bocznych do montażu we wsporniku dolnej części drzwi. Adapting the shock absorber of the side door for assembly in the bracket of the lower door part.	All M28 05 Airplanes.
173	M28/173/2014	Naprawa pęknięcia kołnierza tunelu chłodnicy oleju w dolnej osłonie silnika. Repair of collar crack of oil cooler tunnel in the lower engine cowling.	All M28 Airplanes.
174	M28/174/2014	Wymiana przełączników o oznaczeniach elektrycznych 125-S2, 151-S1 oraz 251-S1 starego typu na obecnie zabudowane. Replacement of switches with the electrical markings 125-S2, 151-S1 and 251-S1 of the old type for the ones currently installed.	M28 Airplanes to S/N AJE00321.
175	M28/175/2014	Wymiana anten CI 100-2 na anteny 10-203-2. Replacement of CI 100-2 antennas for 10-203-2 antennas.	M28 Airplanes to S/N AJE00340.
176	M28/176/2014	Wymiana amortyzatora 28.00.4104.200.001/002 na podwoziu 28.00.4104.000.001 (P), 28.00.4104.000.002 (L). Replacement of 28.00.4104.200.001/002 shock absorber on 28.00.4104.000.001 (RH), 28.00.4104.000.002 (LH) landing gear.	M28 Airplanes from S/N AJE00339.
177	M28/177/2014	Montaż pokrywy skrzydłowej. Assembly of wing cover.	All M28 Airplanes.

WYKAZ LISTÓW SERWISOWYCH WYDANYCH NA SAMOLOT PZL M28
LIST OF SERVICE LETTERS ISSUED FOR THE PZL M28 AIRPLANE

LP. IT. № П	NR LISTU LETTER NO. № СЕРВИСНОГО ЛИСТА	TEMAT LISTU LETTER DESCRIPTION ПО ВОПРОСУ	OBOW. NA S-T APPLICABILITY ДЕЙСТВУЕТ НА САМОЛЕТЫ
178	M28/178R1/2014	Wymiana dolnej części drzwi bocznych na nową. Replacement of LH door lower part for a new one.	All M28 Airplanes.
179	M28/179/2014	Zastosowanie nowego przewodu giętkiego łączącego zespół sprężarki ze skraplaczem w układzie klimatyzatora. Usage of the new hose connecting the compressor assembly with the condenser in the air conditioning system.	All M28 05 Airplanes in operation from S/N from AJE00310.
180	M28/180/2014	Wymiana podpory schodków pokładowych nr 28.00.0370.385.000. Replacement of airstairs support No. 28.00.0370.385.000.	M28 Airplanes to S/N AJE00319.
181	M28/181/2014	Wymiana owiewek konsoli podwozia. Replacement of fairings of the landing gear bracket.	All M28 Airplanes.
182	M28/182R1/2014	Naprawa pęknięcia na wsporniku ramy silnika. Repair of crack on the engine mount bracket.	All M28 05 Airplanes.
183	M28/183/2014	Modyfikacja bloku procesora TPU 67A systemu TCAS. Modification of TPU 67A processor unit of TCAS system.	M28 05 Airplane with the S/N AJE00339.
184	M28/184/2014	Wykonanie dodatkowych otworów w prowadnicach fotela przesuwanego. Drilling of additional holes in the guides of slidable seat.	M28 05 airplanes to S/N AJE000356.
185	M28/185/2014	Poinformowanie użytkowników samolotu M28 05 o możliwości wystąpienia usterki w działaniu platformy LCR-100. The possibility of occurrence of a failure in the operation of the LCR-100 platform.	M28 05 Airplanes with the S/N AJE00310, AJE00317, AJE00319 and all Airplanes from the S/N AJE00320.
186	M28/186R3/2015	Przegląd dźwigni nr 28.14.4202.027.000WYD.1 w układzie sterowania kołem przednim. Inspection of the lever No. 28.14.4202.027.000WYD.1 in the nose wheel control system.	All M28 Airplanes in operation.
187	M28/187/2014	Typy klejów stosowanych przy montażu szyb w kabinie załogi. Types of adhesives used to assembly panes in the cockpit.	All M28 Airplanes.
188	M28/188/2015	Przegląd mocowania wskaźników na tablicy środkowej oraz na pulpicie lewym ukośnym. Inspection of indicators' attachment on the central panel and left slant panel.	M28 Airplanes with the S/N from AJE00331 to AJE00339 and AJE00341, AJE00342.
189	M28/189/2015	Sprawdzenie typu styczników zabudowanych w skrzynce A10. The check of the type of contactors installed in the box A10.	M28 Airplanes with S/N from AJE00301 to AJE00339 and AJE00341, AJE00342.
190	M28/190/2015	Zamiennosc kaset ochronnych rejestratora parametrów lotu o numerach P/N 980-4700-027 (Honeywell) i P/N 2100-2043-00 (L-3 Communications). Interchangeability of the Solid State Flight Data Recorders with the numbers P/N 980-4700-027 (Honeywell) and P/N 2100-2043-00 (L-3 Communications).	M28 05 Airplanes with the Solid State Flight Data Recorder P/N 980-4700-027 (Honeywell).
191	M28/191/2015	Poinformowanie użytkowników samolotów M28 z zabudowanymi platformami LCR-100 (P/N 145130-7000) o konieczności modyfikacji tych platform zgodnie z Biuletynem SB 145130-0017-845 Issue D wydanym przez ich producenta. Providing information to the Operators of the M28 airplanes with the installed LCR-100 attitude and heading reference units (P/N 145130-7000) about the necessity of modification of these units according to the bulletin SB 145130-0017-845 Issue D issued by their Manufacturer.	M28 Airplanes with the installed LCR-100 attitude and heading reference units (P/N 145130-7000).

WYKAZ LISTÓW SERWISOWYCH WYDANYCH NA SAMOLOT PZL M28
LIST OF SERVICE LETTERS ISSUED FOR THE PZL M28 AIRPLANE

LP. IT. № П	NR LISTU LETTER NO. № СЕРВИСНОГО ЛИСТА	TEMAT LISTU LETTER DESCRIPTION ПО ВОПРОСУ	OBOW. NA S-T APPLICABILITY ДЕЙСТВУЕТ НА САМОЛЕТЫ
192	M28/192/2016	Poinformowanie użytkowników samolotów M28 wyposażonych w komputer autopilota KCP 220 o wydaniu przez firmę Bendix King by Honeywell, producenta komputera autopilota KCP 220, biuletynu KCP 220-22-A0017. Informing Operators of M28 airplanes equipped with the KCP 220 autopilot computer about issuing the KCP 220-22-A0017 Bulletin by the company Bendix King by Honeywell, the Manufacturer of KCP 220 autopilot computer.	All M28 Airplanes with the installed KFC-325 autopilot.
193	M28/193/2016	Sprawdzenie stanu technicznego slotów i elementów mocujących sloty do skrzydła. Inspection of technical condition of slats and elements attaching slats to the wing.	All M28 Airplanes.
194	M28/194/2016	Sprawdzenie wykonania otworów drenażowych w tylnej, dolnej części kadłuba. The check if the drainage holes were made in the rear, bottom part of the fuselage.	All M28 Airplanes.
195	M28/195/2017	Poprawa stabilności fotela desantowego pojedynczego 28.14.9420.400.000. Improvement of stability of 28.14.9420.400.000 single parachutist seat.	All M28 05 Airplanes in configuration with 28.14.9420.400.000 seat/seats.
196	M28/196/2017	Poinformowanie Użytkowników samolotów M28 05 o zatwierdzeniu zmian do rozdziału 4 Instrukcji Obsługi Technicznej odnośnie zwiększenia resursu podwozia przedniego i podwozia głównego z oddzielnym amortyzatorem. Providing information to the Operators of M28 05 Airplanes about approval of revisions to Chapter 4 of the Maintenance Manual concerning the increase of the service life of the nose landing gear and main landing gear with a separate shock absorber	All M28 05 Airplanes.
197	M28/197/2017	Dopuszczenie na późniejsze wykonanie części prac obsługowych nr 2 Approval for later performance of part of the No. 2 maintenance.	On A/C AJE00345.
198	M28/198/2018	Dopuszczenie do zabudowy zakrętomierza typu 1394T100-3B (28V) w miejsce zakrętomierza typu 1394T100-3Z (28V). Approval for installation of turn and slip indicator 1394T100-3B (28V) in place of turn and slip indicator 1394T100-3Z (28V).	M28 05 Airplanes with S/N from AJE003-01 to AJE00351.
199	M28/199/2018	Wymiana uszczelnień amortyzatora podwozia głównego nr 28.14.4103.000.001/002. Replacement of sealings of main6 landing gear shock absorber No. 28.14.4103.000.001/002.	PZL M28 05 Airplanes with S/N AJE00343, AJE00345, AJE00346, AJE00347.

OPERATION & SERVICE DOCUMENTATION DEPARTMENT
KIEROWNIK SEKCJI
OBSŁUGI DOKUMENTACJI OPISOWEJ I EKSPLOATACYJNEJ
Adam Dziurgot M. Av. Eng
e-mail: adam.dziurgot@lmco.com

(*)- Utracił ważność
(*)- Inactive
(*)- Лишен действительности

Informacje techniczne zawarte w tym dokumencie
zostały zatwierdzone na podstawie zatwierdzenia
Organizacji Projektującej nr EASA.21J.112

LIST SERWISOWY

NR M28/059R38/2018

TEMAT: Stan aktualności dokumentacji opisowo-eksploatacyjnej samolotu PZL M28.

DOTYCZY: Wszystkich samolotów PZL M28.

OSTRZEŻENIE

NINIEJSZY DOKUMENT, WRAZ Z WSZYSTKIMI ZAŁĄCZNIKAMI BEZ ZNACZENIA NA ICH FORMĘ, ZAWIERAJĄCY INFORMACJE POUFNE WŁASNOŚCI POLSKICH ZAKŁADÓW LOTNICZYCH SP. Z O.O., JEST NIEPUBLIKOWANĄ PRACĄ CHRONIONĄ PRZEZ ODPOWIEDNIE PRAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ ORAZ JEST UJAWNIANY POD WARUNKIEM, ŻE NIE BĘDZIE ON WYKORZYSTYWANY, UJAWNIANY, POWIELANY, W CAŁOŚCI LUB CZĘŚCI (Z UWZGLĘDNIENIEM POWIELANIA JAKO PRACY POCHODNEJ), LUB WYKORZYSTYWANY W PRODUKCJI PRZEZ KOGOKOLWIEK INNEGO NIŻ POLSKIE ZAKŁADY LOTNICZE SP. Z O.O., BEZ UPRZĘDNIĘJ ZGODY SPÓŁKI, ORAZ POD WARUNKIEM NIEPRZYZNANIA JAKIEGOKOLWIEK PRAWO UJAWNIANIA LUB WYKORZYSTYWANIA INFORMACJI ZAWARTYCH W TYM DOKUMENCIE. WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE. JAKIEKOLWIEK NARUSZENIE PRAW WŁASCIWYCH MOŻE SKUTKOWAĆ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ CYWILNĄ I KARNĄ.

OSTRZEŻENIE EKSPORTOWE

NINIEJSZY DOKUMENT ZAWIERA DANE TECHNICZNE, KTÓRYCH EKSPORT JEST OGRANICZONY NA PODSTAWIE PRZEPISÓW EAR. PRZEKAZANIE W BREV PRAWU AMERYKAŃSKIEMU JEST ZABRONIONE. UZYSKANIE STOSOWNEJ AUTORYZACJI JEST WYMAGANE PRZED DOSTARCZENIEM TYCH DANYCH TECHNICZNYCH DO JAKIEJKWIEK OSOBY PRAWNEJ, OSOBY FIZYCZNEJ LUB MIEJSCA PRZEZNACZENIA. NINIEJSZY DOKUMENT ZAWIERA DANE TECHNICZNE, KTÓRE MOGĄ PODLEGAĆ POLSKIEMU LUB EUROPEJSKIEMU PRAWU I MOGĄ WYMAGAĆ AUTORYZACJI OD RZĄDU POLSKIEGO PRZED DOSTARCZENIEM ICH DO JAKIEJKWIEK OSOBY PRAWNEJ, OSOBY FIZYCZNEJ LUB MIEJSCA PRZEZNACZENIA.

Niniejszy dokument zawiera dane techniczne podlegające:

- Export Administration Regulations (EAR), 15 C.F.R. parts 730 – 774.
- Rozporządzenie Rady (WE) Nr 428/2009 z 5 maja 2009 r. ustanawiające wspólnotowy system kontroli, wywozu, transferu, pośrednictwa i tranzytu w odniesieniu do produktów podwójnego zastosowania.

Tak Nie

Tak Nie

KLASYFIKACJA EKSPORTOWA:

1.U.S.: ECCN (EAR)	9E991
2.PL/UE: ECCN	9E999

WYDANIE			ZMIANA			Polskie Zakłady Lotnicze Sp. z o.o. ul. Wojska Polskiego 3 39-300 Mielec, Polska	STRONA NR	ZMIANA
Dzień	M-c	Rok	Dzień	M-c	Rok			
17	09	2009	15	10	2018	1/3	38	

POSTANOWIENIA:

Niniejszy list ma na celu poinformowanie Użytkowników samolotu PZL M28 o stanie aktualności dokumentacji opisowo-eksploatacyjnej na dzień **15.10.2018**.

A. BIULETYNY I LISTY SERWISOWE WYDANE PRZEZ PRODUCENTA SAMOLOTU

Aktualny wykaz wydanych biuletynów i listów serwisowych znajduje się na stronie internetowej www.pzlmielec.pl.

B. STAN AKTUALNOŚCI DOKUMENTACJI OPISOWO-EKSPLOATACYJNEJ

LP.	TYTUŁ DOKUMENTU	OSTATNIA ZMIANA	
		NR ZMIANY	DATA WYDANIA
Samolot			
1	Instrukcja Użytkowania w Locie PZL M28 – wyd. Grudzień 1995 Sygn. nr M-28/LTO-3/27/95 Obowiązuje do samolotu AJE001-18	28	30.05.2014
2	Instrukcja Użytkowania w Locie PZL M28 – wyd. Grudzień 1999 Sygn. nr M28/14/99 Obowiązuje od samolotu AJE001-19 do AJE002-10	16	11.02.2005
3	Instrukcja Użytkowania w Locie PZL M28 02-W – wyd. Listopad 2013 Sygn. nr M-28/LTO-3/27/95/02-W Obowiązuje na samolot AJE001-01	32	06.12.2017
4	Instrukcja Użytkowania w Locie PZL M28 05 – wyd. Kwiecień 2002 Sygn. nr M28/10/2002 Obowiązuje od samolotu AJE003-01	47	12.04.2018
5	Brazylijska Instrukcja Użytkowania w Locie PZL M28 05 – wyd. Kw-ń 2002 Sygn. nr M28/10B/2002 Obowiązuje od samolotu AJE003-01	47	12.04.2018
6	Instrukcja Obsługi Technicznej PZL M28 – wyd. Luty 1995 Sygn. nr M28/4/95/LTO-33 Obowiązuje do samolotu AJE001-18	49	21.01.2016
7	Instrukcja Obsługi Technicznej PZL M28 – wyd. Grudzień 1999 Sygn. nr M28/4/95/PBD Obowiązuje od samolotu AJE001-19 do AJE002-10	47	19.12.2013
8	Instrukcja Obsługi Technicznej PZL M28 02-W – wyd. Luty 1995 Sygn. nr M28/4/95/LTO-33/02-W Obowiązuje na samolot AJE001-01	62	09.08.2018
9	Instrukcja Obsługi Technicznej PZL M28 05 – wyd. Kwiecień 2002 Sygn. nr M28/11/2002 Obowiązuje od samolotu AJE003-01	91	17.05.2018
10	Ilustrowany Katalog Części PZL M28 – wyd. 1997 Sygn. nr M28/14/97/LTO-3	42	14.06.2006
11	Ilustrowany Katalog Części PZL M28 – wyd. 2004 Sygn. nr M28/10/2004	10	14.01.2010
12	Ilustrowany Katalog Części PZL M28 05 – wyd. 2010 Sygn. nr M28/04/2010	81	15.10.2018
13	Instrukcja Napraw Bieżących PZL M28 – wyd. 2001 Sygn. nr M28/1/2001	19	24.11.2017
14	Eksploatacyjny Program Oblotu PZL M28 – wyd. 2000 Sygn. nr M28/14/2000/POK-6	7	16.08.2017

WYDANIE			ZMIANA			Polskie Zakłady Lotnicze Sp. z o.o. ul. Wojska Polskiego 3 39-300 Mielec, Polska	STRONA NR	ZMIANA
Dzień	M-c	Rok	Dzień	M-c	Rok			
17	09	2009	15	10	2018	2/3	38	

**LIST SERWISOWY
NR M28/059R38/2018**

LP.	TYTUŁ DOKUMENTU	OSTATNIA ZMIANA	
		NR ZMIANY	DATA WYDANIA
Silnik			
1	Instrukcja Obsługi Technicznej Silnik Turbośmigłowy z Turbiną Gazową Model PT6A-65B – wyd. 01 Luty 1982, nr 3032842	58	09.04.2018
2	Ilustrowany Katalog Części Silnik Turbośmigłowy z Turbiną Gazową Model PT6A-65B – wyd. 01 Wrzesień 1982, nr 3032844	67	01.10.2018
Śmigło			
1	Instrukcja Obsługi Śmigła i Książka Śmigła o Stalowej Piaście Przeznaczonego do Silników Turbinowych HC-B5 nr 139	16	10.2017
2	Instrukcja Remontu i Obsługi Pięciopłatowego Śmigła o Stalowej Piaście Przeznaczonego do Silników Turbinowych HC-B5 nr 132A	21	07.2018

Niniejszy List Serwisowy jest ważny do czasu wprowadzenia zmiany (kolejnej zmiany) lub jego anulowania.

WYDANIE			ZMIANA			Polskie Zakłady Lotnicze Sp. z o.o. ul. Wojska Polskiego 3 39-300 Mielec, Polska	STRONA NR	ZMIANA
Dzień	M-c	Rok	Dzień	M-c	Rok			
17	09	2009	15	10	2018		3/3	38